

Das ganze TII beim Kaltstart wackelt, aber nur 10 Sekunden

Beitrag von „summer-soul“ vom 19. November 2018 um 11:02

Moin Blaz4net,

die VW Vertragswerkstatt hatte ca. 5 TEUR aufgerufen, habe dann aber eine sehr kompetente freie Werkstatt ausfindig gemacht, welche sich auf genau diese Arbeiten spezialisiert hat. Kostenpunkt hier rund 2,5 TEUR.

Bei mir zum Glück ein Gewährleistungsfall ...

Gruß

Ben