

# Sicherungskasten Belegung links u recht innen

**Beitrag von „heland“ vom 21. November 2018 um 18:11**

Moin... Ich hatte im Zuge meines Posts Spiegelanklappung

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post299521>

auch schon die mangelnde Transparenz der Sicherungsbelegung beim Touareg 7L GP (ab 2007) beklagt. Zwar gibt es im Bordbuch eine Darstellung beider Seiten, nur haben Stichpunkte gezeigt, dass die reale Belegung nicht zwingend mit der Abbildung übereinstimmt beziehungsweise diese auch unvollständig ist.

Bei mir ist die Spiegelanklappung beider Seiten, sowie Die Einzelverstellung des rechten Spiegels außer Funktion. Der linke Spiegel lässt sich einstellen und auch mit dem rechten gemeinsam verstellen, die Spiegel Heizung geht auch.

Kann dies jemand anhand eines Planes nachvollziehen? Ich möchte einfach vermeiden, dass die Werkstatt da stundenlang sucht. Hat jemand vielleicht noch einen Schalter übrig, den man mal ausprobieren könnte?

Danke für jede Unterstützung! Andreas