

Batterieprobleme V10

Beitrag von „Haegi“ vom 26. November 2018 um 22:02

Hallo Jungs

zum wiederholten Mal wollte mein Dicker Heut nicht in die Gänge kommen.

Ich bin derzeit dabei die Batterien aufzuladen. Längerfristig muss ich wohl oder übel diese austauschen.

Ich habe mich über die Vorgehensweise diesbezüglich auch schon schlau gemacht hier drin und hab schon etliche Treads durch welche echt Klasse sind und eine grosse Hilfe (besten Dank dafür).

Was ich bisher aber noch nirgends finden konnte, ist ob die vordere und die hintere Batterie baugleich sind.

Da der Aufwand zum Ausbau doch etwas aufwändig ist, insbesondere bei der vorderen Batterie, wäre es hilfreich die Abmessungen der beiden Batterien zu kennen, um diese denn direkt zu tauschen.

Ansonsten bleibt mir nur beide erst auszumessen, wieder einzubauen, zu bestellen, und denn nochmal aus- und einbauen.

vielleicht weiss da ja einer was... ich werd auf jeden Fall darauf achten eine Leistungsstarke Batterie zu verbauen...

Grüsse aus der Schweiz