

Schlüssel Symbol in der Instrumententafel / Cockpit nach Batteriewechsel

Beitrag von „W140“ vom 2. Dezember 2018 um 16:27

Hallo liebe T-Reg-Gemeinde,

irgendwie mache ich etwas falsch. Unser 2005er 3.0 zeigt immer das gelbe Schlüsselsymbol im Cockpit an.

Ein Wechsel der Batterien im Funkschlüssel hat leider keine Abhilfe geschafft.

Im Betriebshandbuch und im Forum finde ich auch nichts...was habe ich falsch gemacht?

Starten und Abschließen funktioniert nur über den Türtaster (Kessy) .. über den Funkschlüssel lässt er sich nur abschließen / nicht öffnen.

Im Schlüssel ist wohl ein Taster kaputt ...

Aber wie bekomme ich das Schlüsselsymbol im Cockpit weg?

Lg und Danke...

Marcel