

Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117

Beitrag von „pe7e“ vom 4. Dezember 2018 um 08:31

Kannst du an der LiMa direkt messen? Da sollten etwa 14,5 Volt anliegen.

Die Ladespannung im Leerlauf kann etwas schwanken, das ist normal. Wenn du aber im Stand mal Gas gibst (so auf ca. 3000 U/Min) sollte die ca. 190 Ampere und mindestens bei mindestens 14 Volt betragen.

Ansonten hätte ich auch nur die LiMa im Verdacht (außer du hast noch einen wahnsinnig großen Verbaucher...)