

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „TAltemeier“ vom 11. Dezember 2018 um 15:52

[Zitat von Stein](#)

Moin,

bei meinem T sind die Radarsensoren getauscht worden da er einfach mal Vollbremsungen hingelegt hat ohne dass ein Auto vor mir war.

Jetzt mit den neuen Sensoren geht gar nix mehr .

Mein 😄 telefonierte mit VW.

Gruß

Eric

Ist bei meinem erst ein mal mit Vollbremsung passiert. Aber die rote fette Warnung hatte ich jetzt schon diverse Male ganz ohne Grund.

Und was heißt: "Jetzt mit den neuen Sensoren geht gar nix mehr" ??? Also alle Assistenten tot?