

Problem mit elektrischer Anhängerkupplung / Anhängerkupplung prüfen

Beitrag von „Bulli_t2b“ vom 14. Dezember 2018 um 12:54

Hallo ... ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe nach dem Kauf vom dicken (Privat) die Kupplung testen wollen . Sie fuhr normal aus und rastete auch ein. Beim einfahren blieb sie auf der Hälfte der Strecke stehen und nun rührt sich garnichts mehr . Der Taster blinkt und der Bordcomputer sagt das selbe wie bei dir . Auf das Steuergerät kann ich auch nicht zugreifen. Mit den Sicherungen (Belegung) ist das auch so eine Sache . Laut Buch sollen die Steckplätze rechts 1,3,5,19 und 41 was mit der Sache zutun haben , wobei Mindestens zwei Steckplätze garnicht belegt sind . Ein Kumpel (Fahrzeugbau) meinte das die Kupplung hinüber ist ,da die mit einen Zugseil (ähnlich Fensterheber) Arbeitet und dieses wohl defekt ist . Falls du also mehr weißt als ich wäre ich dir dankbar .

MfG