

V8 TDI Öliges Ladeluftschlauch Turbolader

Beitrag von „MBT“ vom 16. Dezember 2018 um 20:00

Hallo zusammen

Habe am linken Ladeluftschlauch immer etwas Öl.

Ist nicht viel.

Hatte schon jemand beim V8 TDI Probleme mit Öl vom Turbolader.

Hatt schon mal jemand die Turbolader ohne Motorausbau demontiert?

Gruss MBT