

## 4.2 TDI RASSELN im Schub

**Beitrag von „BKU“ vom 1. Januar 2019 um 14:28**

Hallo zusammen,

könntet Ihr mir zu der Thematik noc mal ein Update geben.

Ich habe selbiges Problem auch. Startete bei ca. 75 tkm - trat eher selten auf.

Nun bei 94 tkm doch relativ häufig und laut.

In anderen Foren (MotorTalk) vermutet man mehrheitlich einen Kettenspanner der Steuerkette.

Da wäre mir das VTG natürlich lieber.

Danke für eine kurze Rückmeldung!