

Zuheizer Umrüstung fast alles gut

Beitrag von „Pojat77“ vom 6. Januar 2019 um 16:16

Hallo zusammen,

ich habe am Wochenende neben anderen Dingen am Dicken (7L BJ 2005) auch ein Upgrade zum Zuheizer von Webasto mit Fernbedienung verbaut.

Ich habe dann beim Test festgestellt das zwar die Climatronic auf "HE" geht, der Zuheizer sauber startet und kurz anläuft, dann aber sofort in den Nachlauf geht, da die berechnete Kühlmitteltemperatur hoch geht und das Wasser gefühlt nicht abfließt. Läuft der Zuheizer "klassisch" als Zuheizer beim kalten Motor, dann läuft er sauber durch (also erst Vollast und dann Teillast). Fehlercodes sind keine vorhanden. Komischer Weise wird die Motor Kühlmitteltemperatur mit z.b -45°C ohne eingeschalter Zündung und 70° C (Fahrzeug wurde kurz vorher bewegt also plausibler Wert) bei eingeschalteter Zündung angezeigt.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein kann?

Danke und Grüße aus dem Norden