

# **"Fahrwerkfehler Werkstatt" Fehler 01780**

**Beitrag von „Bigpun“ vom 9. Januar 2019 um 17:01**

Habe jetzt das Problem dass hinten alles leuchtet. Hat wahrscheinlich mit dem Wasser im Kofferraumdeckel zu tun. Hab sonst keine Erkl