

R5 macht bei ca. 120 Kmh Brummgeräusche

Beitrag von „ED 005“ vom 9. Januar 2019 um 22:00

Hallo zusammen,

mein dicker leidet und ich auch 😞

es ist ein R5 mit handschaltung der leider bei ca. 120 Kmh Brummgeräusche macht und vibriert - hört sich ein wenig so an wie ein radlager, kann aber wegen folgender sacheverhalte ausgeschlossen werden:

wenn man ihn im 6 gang gemütlich auf ca. 120 kmh bringt fängt er an zu brummen und leicht zu vibrieren, wenn man aber im 4 gang auf 120 kmh geht passiert nichts, das gleiche ist es wenn man es sehr zügig im 5 gang macht.

nach der 4 / 5 gang beschleunigung auf 120 kmh kann man auch in den 6 gang gehen und bis 160 kmh fahren ohne etwas zu hören - nur wenn man nach einer pause oder zu fahrtbeginn gemütlich die gänge hochfährt fängt er bei ca. 120 kmh an zu brummen - autobahn ist da nicht mehr möglich !

hat jemand eine idee (getriebe vielleicht) ?

ciao Holger