

Standheizung geht nicht mehr aus

Beitrag von „RRR“ vom 16. Januar 2019 um 19:01

Hallo Hannes,

ob Zuheizer oder Standheizung, ist doch eh das selbe Bauteil, somal man die Zuheizerfunktion nicht manuell einleiten kann. Mein T ist vom Werk aus mit einer Standheizung ausgeliefert worden.

Ein Bedienfehler ist zu 100% auszuschließen. Ich vermute einen Defekt im Steuergerät Heizgerät, bin aber etwas verwirrt wegen dem fehlerfreien Fehlerspeicher im SG18.

Hat jemand ne Idee?