

Touareg 7L, V6 TDI: "Drallklappen-Steller 2 Rückmeldung" 0% - Tipps zur Fehlersuche

Beitrag von „Basti46120“ vom 26. Januar 2019 um 14:46

Also ich lösche den Fehler immer mit einem kleinen OBD Gerät.

Bekomme den Fehler nur so 2-3 im Monat.

Stellmotoren wurden bei mir auch getauscht und auch die Stecker gereinigt und alles.

Ein Freund (Mechaniker) und ich vermuten, dass das Signal zwischen Motor und Steuergerät wohl etwas hat. Details wissen wir aber auch nicht. Vielleicht jemand hier aus dem Forum?