

Auffälligkeit 3. Gang Touareg Bj. 2017

Beitrag von „Skyhunter“ vom 6. Februar 2019 um 20:58

Hallo liebe Forenmitglieder,

ich fahre einen 2017er Touareg V6 TDI mit 262PS. Ich habe das Fahrzeug erst seit letztem Freitag und mir ist Folgendes aufgefallen:

wenn ich das Fahrzeug mit ca. 40% beschleunige, schaltet die Automatik vom 2. in den 3. Gang ich lande dann zunächst bei ca. 1850 U/min..

Dann kommt es mir so vor, als ob der Gang richtig anzieht und die Drehzahl sinkt im 3. Gang auf ca. 1250U/min. ab, trotz gleichbleibendem Gasfuß und Beschleunigung. Danach steigt die Drehzahl gleichmäßig weiter an und es wird normal in den 4. Gang weitergeschaltet. Im 4. und den folgenden Gängen kann ich dieses Verhalten nicht feststellen.

Ist das Verhalten meiner Automatik so normal oder könnte ein technischer Defekt vorliegen?

Vielen Dank schonmal und Grüße

Skyhunter