

## **Auffälligkeit 3. Gang Touareg Bj. 2017**

**Beitrag von „Goka“ vom 11. Februar 2019 um 09:49**

Hallo Skyhunter,

im dritten Gang und allen höheren Gängen greift die Wandlerüberbrückung früh ein.

In 1 und 2 erst spät. Das könntedas sein.

Gruss Goka