

# Startgeräusche Steuerkette

**Beitrag von „Brownie“ vom 18. März 2019 um 07:23**

Hallo zusammen,

nach 2 Wochen und rund 800km ich höre an meinem T2 3.0 TDI seltsame Startgeräusche (hört sich nach schleifend/rasselnd nach Steuerkette an), aber nur wenn der Motor noch warm ist > das Fahrzeug z.B. nach dem Warmfahren 30min. stand.

Beim Kauf beim Freundlichen habe ich explizit auf Geräusche der Steuerkette beim Kaltstart gelauscht: nix .. auch beim Autostart: nix - und jetzt Geräusche beim Warmstart nach einer Pause - wer rechnet denn mit sowas?

Ich habe auch ein Video davon, weiß aber noch nicht, wo ich es einfach hochladen kann.

Vielleicht ist es ja nicht die Kette/Spanner ... ich mache morgen mal einen Termin im AH.

Und daher schonmal meine Frage: Gibt es Erfahrungen im Forum mit genau diesem Phänomen - oder Vermutungen?

Dank im Voraus und schönen Start in die Woche!

Stefan