

Luftfederung defekt...

Beitrag von „mazeltoV“ vom 24. März 2019 um 07:50

Hallo zusammen,

so nun hat es mich auch erwischt. V10 aus 09/07. Mein Dicker steht da wie ein Dragster.

Fehler mit VCDS ausgelesen:

Sonntag,24,März,2019,08:11:29:01249

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(Parallels)

VCDS Version PCI 17.1.3.0

Datenstand: 20170220 DS267.3

<http://www.VCDSPRO.de>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: K-GH

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb

Steuergerät-Teilenummer: 7L0 907 553 G

Bauteil und/oder Version: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112

Codierung: 0015541

Betriebsnummer: WSC 31414 790 00001

VCID: 377AE797424965F918-8063

3 Fehlercodes gefunden

01780 - Geber für Fahrzeugniveau

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

01400 - Niveauregelung

001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

02250 - Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer

001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

Habe auch gerade mal versucht neu zu Kalibrieren, aber der Login-Code 31564 wird nicht angenommen. Jemand ne Ahnung was da los ist?

Nette Grüße