

# Heckklappe Touareg 7P BJ 2014 - Wasser im Heck und komische Geräusche ???

**Beitrag von „dandy07“ vom 25. März 2019 um 13:17**

Hallo Peter,

Wasser hatte ich noch keines in der Heckklappenverkleidung.

Die knarrenden Geräusche kenne ich allerdings vom 7P BJ 2015 auch.  
Sie tauchen bei Temperaturen unter +5 Grad Celsius auf.

Ich hatte mal die Motoren der elektrischen Heckklappe austauschen lassen.  
Das hat nur eine Saison gehalten - danach kam das Geräusch wieder.

Viele Grüße  
Daniel