

Fahrzeug steht schief.

Beitrag von „Ghost_V10“ vom 1. April 2019 um 02:34

Hallo liebe 7L Fahrer.

Habe einen 2004 v10 touareg.

Folgendes problem: das Fahrwerk pumpt sich mühsam hinten vollständig auf. Vorne sehr langsam.

Nach einer gewissen Zeit meldet er "Stop, Fahrwerk Fehler" und hört auf zu pumpen.

Beim kurzen Warten bleibt die Hinterachse so wie sie ist, doch er steht relativ vorne rechts zu tief als vorne links und schräg.

Fehlerspeicher: ober-/Untergrenze Niveausensor

Das ist klar weil er den soll Zustand vorne nicht erreicht hat.

Hab nun nur vorne rechts den restdruckhalteventil ersetzt. Brachte auch nix.

Lufttank: istwert pumpt, Max bis 8bar

Und verliert schleichend den Druck bis 0bar.

Hab den Kompressor in Verdacht als ich die Saug Leitung der luft Ausbaute und da anscheinend laut gehör, ein zischen bemerkte.

Nun die Frage: bis wie viel bar pumpt der Kompressor den Tank voll? Hab gehört bis 12bar, stimmt es?

Was meint ihr was es noch sein könnte. Ist mein erster touareg und hab als Kfz-Mechatroniker gelernt. Aber mit luftfahrwerk nie was zu tun gehabt. Und bräuchte eventuell euren Rat und Erfahrung.

Mit freundlichen Grüßen:

David