

Achtung-Schild im Armaturenbrett

Beitrag von „Coronet“ vom 5. April 2019 um 15:09

Danke Robert.

Ich hab diverse Male auf die Ok-Taste gedrückt, aber da hab ich dann ja nur die entsprechenden Fahrzeug-Untermenüs vor mir.

Auf deinen Hinweis hin habe ich die "Zeilen-Taste" im Lenkrad gedrückt. Das einzige, was mir daraufhin aufgefallen ist, war bei

"Reifendruck", dass vorne rechts ein um 0,1 bar geringerer Druck drin ist, als links. Das werde ich nachher an der Tankstelle korrigieren.

Bin mal gespannt, ob das die Ursache für das Warnschild ist bzw. war.