

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „Druparde“ vom 14. April 2019 um 18:27

[Zitat von coala](#)

Servus Manu,

genau das ist (leider) der springende Punkt: Ein paar Schneeflocken, starker Regen, Beschlag auf der Scheibe innen oder auch nur eine leichte Betauung auf der Frontscheibe außen drehen das positive Bild schlagartig um 180 °, das quittiert das gute Stück sofort mit dem Ausfall der kompletten Frontassistenz und der damit verbundenen Systeme. Ein reines Schönwetterauto beim derzeitigen technischen Stand.

Grüße
Robert

Servus Robert,

auch nach inzwischen knapp 8000km kann ich das so nicht bestätigen: einen Ausfall, wie du ihn beschreibst hatte ich bisher nicht. Und zwar weder bei Schneeflocken, starkem Regen oder nur leichter Betauung. Was ich merke ist, dass der Lane Assist mal geht, mal nicht. Und bei schlechtem Wetter (=Regen/Schnee) eigentlich fast gar nicht.

Grüße

Uli