

# Fehler in Motorelektronik Glühkerze P067500

Beitrag von „wolfi3300“ vom 25. April 2019 um 09:17

Danke für die Info!

Habe jetzt ein wenig recherchiert. Scheinbar ist so eine kaputte Glühkerze nicht weiter relevant, solange es nicht sehr kalt ist und der Motor noch schön anspringt.

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich das ignorieren kann, sofern nicht noch weitere Glühkerzen kaputt gehen, bzw. ich das bei kaltem Motor durch Vibrationen/etc. spüre?  
Motor hat jetzt 106Tkm drauf.

Beste Grüße  
Wolfi