

Fehler in Motorelektronik Glühkerze P067500

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. April 2019 um 10:59

[Zitat von wolfi3300](#)

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich das ignorieren kann, sofern nicht noch weitere Glühkerzen kaputt gehen, bzw. ich das bei kaltem Motor durch Vibrationen/etc. spüre?

Motor hat jetzt 106Tkm drauf.

Prinzipiell brauchst du die Glühkerzen jetzt nicht mehr zwingend, ich würde aber vor dem Winter die Glühkerze tauschen lassen.

MfG

Hannes