

# Fahrprofilauswahl, Einstellungen nach Neustart verändert/unvollständig

Beitrag von „coala“ vom 4. Mai 2019 um 21:20

[Zitat von Rutenhalter](#)

[...] der ist paar Kilo leichter aber er nimmt auch in den "comfort-Fahrmodi" das Gas deutlich

besser an.

Ich scheine ja nicht allein mit meinem Eindruck zu sein, aber spritziges Beschleunigen ist irgendwie mit meinem Touareg

nicht möglich.

Gibt es irgendeine Abhilfe?

Servus,

in kurzen Worten: Nein. Diese unsägliche Motorcharakteristik dient dazu, den aktuellen Schadstoffnormen gerecht zu werden. Man ist da aber scheinbar - wohl nach all den Abgasskandalen - bei VW mehr als übervorsichtig geworden und hat einen eigentlich tollen Motor komplett verhundst. Gleiches gilt für den Audi Q8, da verhält es sich praktisch analog. Eigenartig nur dass BMW es beim neuen X5 hingekriegt hat, da gibt es keine Spur dieser teils sekundenlangen Verzögerungen aufs Gaspedal. Für diese Preisklasse ein komplettes No-Go, jeder Kleinwagen reagiert spontaner aufs Gas 🙄.

Grüße

Robert