

Startgeräusche Steuerkette

Beitrag von „Brownie“ vom 9. Mai 2019 um 08:59

Hallo zusammen,

ich wollte diesen Thread nur mit einem Update zum Abschluss bringen.

Analyse des lokalen AH ergab tatsächlich den Steuerkettenspanner. Fzg. wurde zum ursprünglichen AH transportiert und bekam dort einen neuen Kettenspanner und neue Steuerketten (auf meinen Wunsch). Kosten für mich waren lediglich die neuen Steuerketten.

So wie mir gesagt wurde, musste dazu das Getriebe ausgebaut werden. Motor7Vorderräder konnten drin bleiben (hatte mal etwas anderes gelesen)

Zusätzlich wurde ein Turboladerdefekt erkannt und der Lader gleich mit getauscht (ohne Kosten für mich)

Als das Fahrzeug zurück kam, hatte es leider einen langen Kratzer, welcher, mit Verzögerung - dann allerdings ordentlich und kostenfrei beseitigt wurde.

So long - danke nochmal für die Unterstützung.