

# E-Sitz Defekt

**Beitrag von „spez“ vom 13. Mai 2019 um 17:59**

hallo kurt ...habe auch so ein Problem mit meinem elektrischen fahrersitz ein tiguan 2009 so wie es aussieht muss der Sitz mal unter wasser gestanden sein ..äh haben wir erst später nach dem kauf festgestellt ...vermutlich alle Steuergeräte im arsch die wellen von den motoren sind fest ..dauernd Fehlermeldungen ...für mich grad a großes problem um an tüv zubekommen ..mein gedanke den sitz oder die Motoren mit allen steuergeräten auszutauschen ...wäre echt super wenn du mir weiterhelfen könntest ..achja meine tel. [...] ..besser als hin u her zu schr. ...oki ...Gruß peter