

# Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen!!!

Beitrag von „valkmuc“ vom 26. Mai 2019 um 23:15

**Lösung???** Bei mir hats funktioniert. 2 Türen ließen sich nicht öffnen. Ist kein Batterieproblem, sondern eher ein "Stand Schaden" oder wegen seltener Benutzung.

Touareg "Tür blockiert" / "Tür lässt sich nicht öffnen" viele VW Modelle mit vergleichbarem Griff

Ich hatte das Problem heute auch bei meinem Touareg II (2008) (Tür hi Links). Sie wollte partout nicht aufgehen. Das Fahrzeug steht seit ca. 1,5 Jahren unbenutzt im Hof.

>> **Lösung (zumindest bei mir): wie folgt** <<

Griff rausziehen und halten - dann zwischen hinterem festen Teil und vorderem des Griffes feines Sprühöl reinspritzen (Turbo2000, WD40, Balistol, usw...)

Wichtig: Die Sprühverlängerung im Griff stecken lassen und mit dem Griff zusammen reindrücken. Dadurch erreicht das Öl wohl auch den sehr kurzen Bowdenzug der vom Griff zum Schloß führt. Nachdem die Sprühverlängerung so weit wie möglich in den (nun fast geschlossenen) Griff geschoben wurde eine reichliche Portion Öl reinsprühen. Einwirken lassen, und Griff immer wieder betätigen. Auch Griff innen und FB immer wieder abwechselnd öffnen/schließen reihum, AussenGriff jedoch am meisten. Unterstützend kann man mit einem Gummi-/Kunststoffhammer auch den hinteren festen Teil des Griffes mehrmals fest klopfen, damit sich der Bowdenzug endlich lockert/löst.

Nach ca. 5-10 min. ging dann mein Schloss dann wieder. (Puhhh... war ich froh, insbesondere nach den Hiobsbotschaften im Netz Was sonst folgt, wenn das nicht funzt)

Hinweis: Wenn man die FB benutzt, muss/sollte man direkt am Schloß hören, das es öffnet/schließt. Dann weiß man das die FB in Ordnung ist.

Ursache des blockierten Türschloßes ist der festgegammelte kleine/kurze Bowdenzug vom Griff zum Schloß. Solange dieser hängt bzw. unbeweglich im Schloss hängt, geht weder die Betätigung innen, noch die Öffnung per FB.

Es gibt da ein kurzes Video, welches bei Youtube zu finden ist. Das hat mich dann veranlasst, den Augenmerk auf den Schlitz im Griff zu richten, um dort Sprühöl rein zu blasen.

Im nachfolgenden Video ab 7:10 min. Achtung: Den Hinweis für die Schraube vom Griff beachten "Schraube nicht ganz rausdrehen"

Hier das Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OwzCHrRL1y4>

Vielleicht hilft es ja jemandem...

Gruß