

# Ölverlust beim R50

**Beitrag von „HenryV“ vom 3. Juni 2019 um 21:14**

Hallo,  
mein R50 aus 2009 verliert oben auf beiden Seiten Öl (siehe Foto).  
Hat es mit den Tandempumpen zu tun?

Vielen Dank im Voraus!