

Zuziehhilfe Heckklappe

Beitrag von „Kutter“ vom 4. Juni 2019 um 00:19

Hallo

Bei mir war es ein Kabelbruch direkt im Stecker zum Motor.Hab den Stecker ersetzt duch normale isolierte Kabelschuhe.

Mfg