

Scheinwerferreinigungsanlage Baujahr 2016

Beitrag von „coala“ vom 4. Juni 2019 um 13:40

Servus Frank,

seit dem Facelift (ab ca. Ende 2014) war Xenonlicht beim Touareg zwar serienmäßig, jedoch ist die serienmäßige Variante sozusagen "Xenon light". Hier kommen schwächere Brenner mit nur 25 Watt zum Einsatz, für welche aufgrund der gesetzlichen Vorschriften keine Scheinwerferreinigungsanlage erforderlich ist. Anders verhält es sich beim aufpreispflichtigen "Premium Xenon" mit 35-Watt-Brennern, das stets nur im Paket mit der SW-Reinigungsanlage als Sonderausstattung lieferbar war.

Grüße
Robert