

# **Dicker springt warm nicht an**

**Beitrag von „mag357“ vom 9. Juni 2019 um 10:55**

Hallo,

verstehe ich das richtig, dass der Anlasser nur ca. 2 Sekunden dreht?  
Sollte das der Fall sein, liegt wohl eher ein Elektrik Problem vor.

Gruß Andreas