

# **2011er 3.0 V6 TDI Fehlercode P242A**

**Beitrag von „mag357“ vom 9. Juni 2019 um 11:07**

Hallo,

sollte der Sensor auf der linken Seite nach dem DPF sein.  
Ohne Gewähr!

Gruß Andreas