

# Dynaudio Verstärker keine Bässe mehr 7P6035466

Beitrag von „ThisisJ“ vom 15. Juni 2019 um 11:38

Moin, ich weiß ja nicht ob das Thema noch aktuell ist.

Aber ich hatte gerade genau das selbe Problem.

Bei mir war er der dynaudio System Verstärker der hinten links im Kofferraum verbaut ist. Man kann diesen ganz einfach per VCDS unter Adresse 47 auslesen. Dort wurde bei mir der Fehler auch angezeigt. Obwohl I'm "normalen" Fehlerspeicher nichts hinterlegt war konnte man es unter besagter Adresse sehen.

"Mittel und Tieftöner fallen sporadisch aus"

Ich habe den Verstärker dann ausbauen lassen (soll nicht so einfach sein) und habe ihn zu einem Service geschickt der sich darauf spezialisiert hat solche Verstärker zu reparieren. Innerhalb von wenigen Tagen kam der Verstärker min zurück.

Ich werde später versuchen diesen dann selbst wieder einzubauen,

Ich hoffe das hilft euch.

Beste Grüße J