

# Mein 1. Fehler nach 200 km

**Beitrag von „Logo“ vom 6. Mai 2004 um 05:58**

Habe bemerkt dass das Kombiinstrument nicht alle Einträge aus dem Telefon ausliest. Nur ist es nicht wie in einem anderen Thread hier im Forum das dies jedesmal unterschiedlich ist, vielmehr liest er jedesmal genau bis zum 151 Eintrag alles korrekt aus und vergisst den Rest halt. Dies ist mit einem 6310i als auch mit einem 6310 und unterschiedlichen Softwareständen, jedoch gleichen Telefonbüchern jedesmal das selbe. Wer hat momentan noch selbiges Problem ? Was hat VW gesagt oder dazu unternommen ?

Vielen Dank Tobi