

Klopfsensor defekt (V8 Benziner)

Beitrag von „coala“ vom 25. Juni 2019 um 08:48

[Zitat von snowbird](#)

[...] Hast du eventuell einen Link zu einer Montagezeichnung in der die Positionen der Sensoren zu sehen sind? [...]TÜV seh ich nicht als Problem wird der Fehlerspeicher eben vorher gelöscht. [...]

Servus,

die entsprechenden Reparaturanleitungen findest du bei erWin ([KLICK](#)). Buch dir dort eine Stunde Zugang für aktuell EUR 8,33 und du kannst dir in dieser Zeit alle benötigten Dokumente für dein Fahrzeug herunterladen. Zum TÜV: Warum glaubst du, dass der Fehler nach dem Löschen nicht wieder gesetzt wird?

Grüße
Robert