

Meldung "STOP Fehler Fahrwerk"

Beitrag von „yaandy“ vom 30. Juni 2019 um 22:03

[Zitat von Kruemelmonstter](#)

Hallo,
ich denke ein Geber für den Istwert am Federbein ist defekt ,
mögliche Ursachen :
gebrochen , da Gestänge fest , Feuchtigkeit eingedrungen , Kabelbruch / Stecker ab
die mechanischen Fehler erkennt man eigentlich recht gut

viel Erfolg

Hallo

Kruemelmonstter,

vielen Dank für deine Antwort.

Wenn ich Sie richtig verstehe, ist nicht unbedingt der Kompressor kaputt?

Werden von Ihnen aufgeführte und mögliche Ursachen im Fehlerspeicher sichtbar bzw. kann man mit dem Fehler im Fehlerspeicher darauf schließen?

In manchen Forumsbeiträgen wird stellenweise vom kaputten Relais unter dem Fahrersitz gesprochen bzw. von defekter Sicherung.

Wo findet man die Absicherung, diese ist im Handbuch gar nicht aufgeführt.

Wo befindet sich der Kompressor und kann man diesen auch selbst tauschen wenn dieser kaputt ist?

Danke.

Gruß

yaandy