

# Rns 850 Update

**Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2019 um 17:46**

Servus,

habe das mal in den passenden Bereich verschoben. Zu beiden Problemen vermute ich, dass zuerst eine Anpassung der Ländercodierung des Fahrzeugs erfolgen müsste, damit bestimmte Optionen überhaupt verfügbar sind. Aufgrund länderspezifischer gesetzlicher Vorschriften werden sonst einige Dinge gar nicht umcodierbar sein.

Dein Händler kann sich in derartigen technischen Fragen aber jederzeit an das TSC bei VW wenden, die sagen ihm dann schon, was alles notwendig ist 😊

Grüße

Robert