

Öltropfen am Motor/Getriebe

Beitrag von „hatec1“ vom 18. Juli 2019 um 14:48

[Zitat von Arndt](#)

Da etwa kam es bei meinem Verflrossenen auch mal raus.

Dummerweise müssen Motor und Getriebe für diese Aktion raus. Das heisst bei VW so ca. 4- 4.500 €, wenn nicht noch weiteres auftaucht.

Hallo Arndt,

was wurde denn bei deinem gemacht ? Kurbelwellensimmering ?

Hast Du zufällig noch die Rechnung von den Arbeiten und könntest mir die Positionen nennen ?

Gern auch als Foto per Whatsapp oder email.

LG ANdi