

# Xenonbirne hält keine zwei Wochen

**Beitrag von „Jetta993“ vom 12. August 2019 um 20:48**

Hallo Touareg Freunde !

Bei meinem Dicken 7L Bj 2006 3.0 TDI, brennt immer das Xenonlicht nach 1-2 Wochen durch.  
Verbaut sind die Scheinwerfer mit Kurvenlicht.

Aktuell ist jetzt die 4. Birne drin , davon waren 2 Reserve und 2 ganz neue von Osram.

Ich überlege schon das Steuergerät vom Scheinwerfer zu tauschen ...

Hatte hier schon wer das Problem?

SuFu habe ich bemüht, aber leider nichts gefunden !

Schöne Grüße aus Österreich!