

Vorstellung und Probleme

Beitrag von „GSXR-Z“ vom 20. September 2019 um 15:03

Hallo zusammen.

Bin neu hier und wollte mich bzw. Meinen T mal vorstellen.

Bin 48 Jahre alt, komme aus der Nähe von Dortmund und arbeite als Physiotherapeut. Den T (4,2 Liter V8 Baujahr 2005, 178000 mit LPG) habe ich seit ca 2 Wochen.

Soviel zu mir und dem T.

Gekauft habe ich den Wagen mit einem neuen Druckluft Kompressor. Trotzdem zeigt er Fehler Fahrwerk Werkstatt an.

Seit gestern guitscht bzw. pfeift etwas bei Fahrt (egal welche Geschwindigkeit) und meiner Meinung nach kommt das Geräusch von vorne rechts.

Habe mich hier im Forum schon halb Tod gesucht (ja, habe erst die SuFu benutzt) und auch einiges gefunden, was mich nur leider immer mehr beunruhigt.

Beim anschließen eines OBD 2 ELM 327 wurde kein Fehler festgestellt. (mit Handy über Bluetooth)

Das Geräusch ist nervtötend und nach gut 2 Wochen bereue ich den Kauf des Wagens...

Bitte verschont mich mit "wieder verkaufen" und SuFu benutzen.

Brauche wirklich einfach nur Hilfe, da ich weder das Geld noch die Möglichkeit habe, den Wagen zu zerlegen (wobei ich etwas schrauben kann), habe.