

# Hallo aus dem Kraichgau

**Beitrag von „macko“ vom 23. September 2019 um 13:44**

Servus,

beim Mj11 ist schlichtweg der Hardwarestand verantwortlich, dass es nicht funktioniert, egal ob Dongle oder VCDS.

Das Dongle macht nicht anderes, als eine VCDS Codierung...

Gruß

Marco

PS: Hab Mj 12 und selbst nachgerüstet...&#128521;