

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „yaandy“ vom 23. September 2019 um 17:59

[Zitat von Kruemelmonstter](#)

Hallo ,

- mein blauer Ring ist nun seit 35 Tkm fast 1,5 Jahre verbaut , muß ihn mal wieder besuchen / untersuchen , - der ist komplett unauffällig , keinerlei Geräusche oder so ...

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter 🙌

Hallo,

vor 5 Jahren ist bei meinem Touareg bei 130Tkm das Mittellager an der Kardanwelle kaputt gegangen. Aus Zeitgründen habe ich mich dann für die neue Kardanwelle entschieden und diese wurde in einer VW Werkstatt eingebaut, Kosten rund €1300. Gestern hat erneut das gleiche Klopfergeräusch unter der Mittelarmlehne, wieder Mittellager gerissen und das wieder nach 138 Tkm 😞

Meine Frage:

lässt sich der blaue Ring ohne Ausbau der Welle montieren, ist das wirklich so einfach wie das hier umschrieben wird?