

Drehzahl schwankt bzw. " sägt "

Beitrag von „kreuz as“ vom 24. September 2019 um 07:54

Moin Moin.

Es gibt Neuigkeiten.

Eins Vorweg, dass Fahrzeug steht immer noch in der Werkstatt.

Letzte Woche wurde ich von dem Werkstattmeister angerufen und über folgendes informiert: Zylinderköpfe und Nockenwellen wurden getauscht und haben nicht zum Erfolg geführt.

Man hat sich nochmal alle Ersatzteillisten, von den verbauten Teilen angeschaut. Dabei ist aufgefallen, dass laut Liste, bei der ersten

Steuerkettenreparatur ein falsches Zahnrad verbaut worden ist. Der selbe Motor wurde wohl in etwas abgeänderter Form auch im Passat

eingesetzt. Und laut E-Nummer auf der Ersatzteilliste der verbauten Teile, gehört dieses Zahnrad zum Passat.

Da die damalige Werkstatt, die die Reparatur durchgeführt hat, nicht dieselbe ist, wo ich das Fahrzeug gekauft habe, muss jetzt geklärt werden, wer die Kosten für die Überprüfung übernimmt.

Ich werde weiter berichten.