

Fehlercode P2100 7l v6tdi ,Casa

Beitrag von „Bluetec“ vom 6. Oktober 2019 um 16:20

Hallo ,

besten Dank für die Zahlreiche Unterstützung . Wie versprochen hier die Lösung . Es war die Sicherung Nr. 10 in der E-Box im Wasserkasten. Die erste Sicherung brannte mir gleich wieder durch , drauf hin habe ich alle Stecker die für den Fehler infrage kamen abgezogen und nach und wieder aufgesteckt . Was soll ich sagen die Sicherung hält und der Touareg ist bis jetzt wieder Fehlerfrei. Was mir noch aufgefallen ist, daß der Touareg mehr Power mit den Fehlern hatte.

Aber das finde ich auch noch heraus . Oder einer von euch weiß etwas dazu zu sagen .