

Radschrauben abgerissen R50

Beitrag von „curio“ vom 7. Oktober 2019 um 11:02

WD-40 immer wieder und Geduld (kann eine Woche dauern, ggfs noch Hitze und schlagschrauber.

Viel Erfolg

Achim