

# **Gummidichtung an der B-Säule zwischen Beifahrertür und der Fondtür eingerissen**

**Beitrag von „curio“ vom 15. Oktober 2019 um 08:48**

...das sind im Regelfall keine Verschleißteile, zumal dann die Fahrerseite ja deutlich mehr "verschlissen" sein müsste, da die Tür am häufigsten benutzt wird. Allerdings härten die Teile wie an meinen Oldtimern nach über 40 Jahren tatsächlich ein wenig aus, reißen tun sie aber nicht 😊

Die Dichtungen reißen im Regelfall im Winter, wenn sie an den Türen festgefroren sind, weil keiner Sie vorher mit einem Silikonstift behandelt hat...

Viel Erfolg

Achim