

Mein Dicker hat ein wirkliches Problem er gibt keinen Ton und startet nicht mehr

Beitrag von „Touaregwerner“ vom 15. Oktober 2019 um 21:32

Da bin ich mal wieder mit meinem Touareg 6 V Diesel 2007 der in Westafrika steht.

Die Wüstenmechaniker haben es geschafft das der "Dicke" kein Muckser mehr von sich gibt.
Kurbelwelle wurde ausgetauscht.

Neue Batterie angeschlossen und dann tat sich nach dem Schlüssel in Startposition bewegt wurde nichts mehr. Kein einziges Lämpchen leuchtete im Amaturenbrett auf.

Diagnostik Maschine zeigt * kein Kontakt möglich".

Wüstenelektriker ratlos nachdem alle Sicherungen, Relais,Sensoren geprüft!

Ich hoffe einer hier im Forum hat eine Idee.