

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Oelfleck“ vom 22. Oktober 2019 um 17:48

Hallihallo in die Runde!

Mein Touareg macht mir auch ein wenig Sorgen. 2007er 3.0 Tdi.

Er hat jetzt 306 000km drauf, läuft wie eine Nähmaschine, allerdings hör ich seit ca. 16 000km ein sporatisches Klackern. Erst dachte ich es ist ein Radlager, aber dieses Geräusch, das grundsätzlich beim Bremsen lauter wird, und im Rythmus der Radumdrehung tacktet, kommt wohl von unten mitte.

Ich hab das Mittellager bzw. Die Halterung und den Haltergummi überprüft, sieht gut aus, die Kardanwelle hat auch kein besonderes Spiel.

Achja, und bei 60 km/h fängt ein brummeliges und unwuchtiges Dröhnen an, das bei 80 km/h wieder aufhört.

Ich habe jetzt mal Beilagscheiben zwischen der Halterung am Rahmen und dem Mittellager angebracht, so dass das Mittellager nun 4 mm höher steht als vorher.

Das klackende Geräusch ist nun fast gänzlich weg, und beim Bremsen ist nichts davon zu hören. Auch die Unwucht bei 60 ist deutlich reduziert.

Ich denke dass das eigentliche Lager einen Schlag weg hat!?

Was denkt ihr?

Gruss aus Andalucia