

# Mein Dicker hat ein wirkliches Problem er gibt keinen Ton und startet nicht mehr

Beitrag von „Touaregwerner“ vom 24. Oktober 2019 um 19:46

[Zitat von pe7e](#)

Hi, ich würde messen wie weit der Strom kommt - sprich von der Batterie bis zum Sicherungskasten - da ist mit Sicherheit irgendwo die Leitung unterbrochen.

Dachte ich auch und hatte ja die Sicherungen geprüft und die haben alle Saft.  
Am Wochenende prüfe ich nochmal!  
Danke